

УДК 621.317.7

Р.А. Андросюк, аспір.

Ю.Л. Денісюк, інж.

Житомирський інженерно-технологічний інститут

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРЯМОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ РОЗЧИНІВ

(Представлено д.т.н. В.П. Мапоїловим)

Запропоновано метод прямого перетворення застосувати для вимірювання концентрації розчинів.

Визначення змісту та концентрації речовини широко використовується для контролю багатьох технологічних процесів. При цьому існує велика різноманітність методів, що використовуються для цієї мети. На використанні ефекту прошикнення електромагнітного поля у розчин та, як наслідок, виникнення затухання (поява активного та реактивного внесеного опору), за рахунок поляризації середовища та виникнення вихрових струмів, засновані різноманітні високочастотні безконтактні методи. Серед них пайбільше поширення отримали резонансні та мостові, що мають свої недоліки [5]. Наприклад, резонансні методи мають:

1. Малу чутливість в області резонансу.
2. Вузкий робочий діапазон внаслідок того, що останній знаходиться на схилі резонансної характеристики, ширина якої тим вужче, чим вище добротність.
3. Нелінійність перетворення, внаслідок чого для обробки результатів необхідно використовувати апроксимуючі функції перетворення, що значно ускладнює задачу.

Мостові методи отримали широке визнання завдяки високій точності вимірювань, однак вони є достатньо громіздкими та складними.

Всіх цих недоліків позбавлений метод прямого перетворення, який має високу точність, широкий діапазон вимірювань та просту реалізацію. Зупинимося стисло на фізичних принципах, що покладені в основу методу.

Як відомо, про концентрацію речовини судять з таких залежностей:

$$Y = f_1(C_p); \quad G_p = f_2(C_p); \quad B_p = f_3(C_p), \quad (1)$$

де Y – повна провідність первинного вимірювального перетворювача (ПВП);

G_p – активна провідність ПВП;

B_p – реактивна провідність ПВП;

C_p – концентрація розчину, %.

При цьому залежності G_p та B_p для електролітів (у нашому випадку NaCl) мають вигляд (рис. 1):




Рис. 1. Залежність активної (а) та реактивної (б) складових комплексного опору електролітичних рідин від концентрації

Як видно з графіків, при малих концентраціях лінійну залежність має $C_p(C_p)$, а в області великих – $\varepsilon_p(C_p)$. Тому, краще всього, судити про концентрацію, використовуючи комбінований метод, вимірюючи зі зростанням концентрації спочатку активну, а потім реактивну складові ПВП. Завдяки методу прямого перетворення можна відокремити активну та реактивну складові опору ПВП.

Вимірювання показали, що для малих концентрацій електролітів (до 0.1 моль/л) діелектрична проникливість розчинів змінюється за нелінійним законом, але з подальшим зростанням концентрації вона має лінійну залежність.

Використання методу прямого перетворення для вимірювання концентрації електролітичних рідин дозволяє порівняно простими схемотехнічними засобами з високою точністю розв'язати задачу, що ставиться. Сутність методу полягає у прямому перетворенні кожної складової комплексного опору у постійну напругу, що подається потім на вимірювальний пристрій. Використання операційних підсилювачів (ОП) дозволяє значно зменшити багатьох зі складових систематичної похибки приладу. Структурна схема приладу зображена на рис. 2.




Рис. 2. Структурна схема приладу

Синусоїдальний сигнал з генератора (Г) поступає на вхідний перетворювач (ВП), підсилювач-обмежувач (ПО₁), фазовертач (ФП) та пристрій вимірювання (ПВ). Вихідна напруга з ВП подається на входи фазочутливих детекторів ФД₁ та ФД₂. Опорний сигнал на ФД₁ поступає з виходу ПО₁. Сигнал з генератора Г, пройшовши ФП та ПО₂, поступає в якості опорного на ФД₂. Фазовертач ФП зсуває фазу опорного сигналу на 90°. Таким чином, на виході ФД₁ маємо сигнал, пропорційний активній складовій вимірювального параметра, на виході ФД₂ – сигнал, пропорційний реактивній складовій. Оцінка обох складових одночасно в приладі дозволяє автоматизувати процес та підвищити точність вимірювання.

Для прямого перетворення кожної складової комплексного опору у пропорційну напругу служить ВП, що виконаний на ОП та зразкових резисторах. Схема ВП зображена на рис. 3.




Рис. 3. Схема вхідного перетворювача

Як відомо, для ОП з кінцевим власним коефіцієнтом підсилення K_0 та R_{BX} [1] маємо:

$$K_{HP} = - \frac{R_2 / Z_X}{1 + \frac{1}{K_0} \left(\frac{R_2}{Z_X} + \frac{R_2}{R_{BX}} + 1 \right)}, \quad (2)$$

де K_{HP} – коефіцієнт перетворення,

K_0 – власний коефіцієнт підсилення ОП;

R_{BX} – вхідний опір ОП.

Скористувавшись (1), отримаємо вираз для відносної похибки вимірювання:

$$\gamma = \frac{\Delta K_{HP}}{K_{HP}};$$

$$\gamma = 1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{K_0} \left(\frac{R_2}{Z_X} + \frac{R_2}{R_{BX}} + 1 \right)}. \quad (3)$$

Задаючи похибку, що нас задовольняє, $\gamma = 0,1 \%$ та розв'язавши рівняння (2) відносно K_0 (враховуючи, що $R_{BX}/R_2 = 10^4$, тобто $R_{BX} \gg R_2$ та $R_2 \approx Z_X$), отримаємо:

$$K_0 \geq 1000 \left(\frac{R_2}{Z_X} + \frac{R_2}{R_{BX}} + 1 \right) = 2000. \quad (4)$$

Таким чином, власний коефіцієнт підсилення ОП (з розімкнутим ланцюгом зворотного зв'язку) на частоті перетворення має відповідати умові:

$$K_0 \geq 2000. \quad (5)$$

Похибка вимірювань, як бачимо, якщо K_0 та R_{BX} є достатньо великими (що здійснюється вибором відповідної елементної бази), залежить від стабільності амплітуди та частоти напруги генератора U_1 , а також від стабільності зразкового резистора R_2 [2].

Розширити діапазон вимірювання, підвищити крутизпу перетворення ВП можна, якщо виконати його за диференційною схемою (ще одна перевага ОП). При цьому ВП буде реагувати на ΔZ_X відносно зразкового Z_0 . При рівності $Z_X = Z_0$ сигнал на виході ВП буде дорівнювати нулю. Схема диференційного ВП зображена на рис. 4.




Рис. 4. Диференційний ВП

Коефіцієнт передачі по інвертуючому входу K_1 такий:

$$K_1 = - \frac{R_2}{Z_X}. \quad (6)$$

Коефіцієнт передачі по неінвертуючому входу K_2 дорівнює:

$$K_2 = \left(1 + \frac{R_2}{Z_X} \right) \frac{R_3}{Z_0 + R_3}. \quad (7)$$

Умовою балансу ($U_2 = 0$) є:

$$K_1 = -K_2 \tag{8}$$

Підставивши отримаємо:

$$\left(1 + \frac{R_2}{Z_X}\right) \frac{R_3}{Z_0 + R_3} = \frac{R_2}{Z_X} \tag{9}$$

Після нескладних перетворень отримаємо:

$$\frac{Z_X}{R_2} = \frac{Z_0}{R_3} \tag{10}$$

Якщо $R_2 = R_3$, то $Z_X = Z_0$.

В якості Z_0 можна використовувати еквівалентну ємність та активну провідність датчика з дистильованою водою, тобто датчика з “нульовою” концентрацією речовини.

Застосування в ПВ АЦП двотактного інтегрування (рис. 5) дозволяє ввести температурну компенсацію, тобто знизити залежність ε_X та G_X від температури. Розглянемо роботу ПВ детальніше.




Рис. 5. Структурна схема ВП

Впродовж першого такту інтегрування фіксованої тривалості T_1 відбувається інтегрування вхідної напруги $U_{ВХ}$ за законом $U_{ВХ}T_1/RC_1$, де RC – постійна часу інтегратора. Впродовж другого такту T_2 відбувається перезарядка інтегратора опорною напругою протилежної полярності $U_{ОП}$ (рис. 5).




Рис. 6. Принцип двотактного інтегрування

При цьому напруга на виході інтегратора змінюється за законом:

$$U_{ВИХ} = \frac{U_{ВХ}T_1}{RC} - \frac{U_{ОП}T_2}{RC} \tag{11}$$

При досягненні $U_{ВИХ} = 0$ спрацьовує логічний пристрій у АЦП, який припиняє процес інтегрування. Прирівнявши $U_{ВИХ} = 0$, отримаємо:

$$\frac{U_{BX} T_1}{RC} = \frac{U_{OП} T_2}{RC}, \quad (12)$$

звідки

$$T_2 = \frac{U_{BX} T_1}{U_{OП}}. \quad (13)$$

Заповнивши інтервал T_2 рахуючими імпульсами (з відповідним масштабом), отримаємо результат вимірювання вхідної напруги. Як бачимо, він залежить також від $U_{OП}$. Як встановлено експериментально, зростання температури на 1°C викликає зростання електропровідності на 2,3%. Примусивши $U_{OП}$ (за допомогою перетворювача t^0/U_x)

змінюватись при зміні температури за таким самим законом, можна компенсувати температурну похибку вимірювання. Сигнали з ФД₁ та ФД₂ на вхід АЦП подаються через ключі КЛ₁ та КЛ₂, що керуються у протифазі схемою порівняння СП. На один вхід СП поступає сигнал з ФД₁ (активна складова G_x), на другий – постійна напруга U_0 , що визначає рівень сигналу з ФД₁, при якому відбувається переключення режиму, тобто підключення до входу АЦП сигналу з ФД₂. Таким чином, при малих значеннях концентрації АЦП вимірює активну складову G_x , при досягненні G_x рівня U_0 відбувається автоматичне переключення ключів, і до входу АЦП підключається сигнал з ФД₂, тобто вимірюється реактивна складова B_x . Фільтр нижніх частот, виконаний на елементах RC перетворює пульсуючий сигнал з ФД₁ у постійну напругу.

Використання методу прямого перетворення з диференціальним включенням ОП сумісно з методом двотактного інтегрування, в якому передбачається компенсація температурної похибки, та автоматичний перехід від вимірювання активної провідності до вимірювання реактивної (і навпаки) при вимірюванні концентрації розчинів дозволяють розширити діапазон вимірювань, підвищити точність та спростити процес вимірювання.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Отчет по прибору Ф4320. – Житомир: Електронизмеритель, 1974.
2. Жуков Ю.П., Кулаков М.В. Высокочастотная безэлектродная кондуктометрия. – М.: Энергия, 1968.
3. Сохац Э.Д. Электропроводность как метод определения солености морских вод. – М.: Океан, 1956.
4. Гаврилюк М.А., Соголовский Е.Г. Электронные измерители RLC. – Львов: Вища школа, 1978.
5. Ари Э.И. Автогенераторные измерения. – М.: Энергия, 1976.

Подано 17.12.1999.